











TRASMETTITORE DI PRESSIONE

(MOD. SA 40/E)

Trasmettitore di pressione sanitario







Questa serie di strumenti è stata progettata per la trasmissione della pressione. I trasmettitori di pressione rilevano la pressione dei fluidi liquidi e gassosi trasformando il valore in un segnale elettrico. Il sensore utilizzato è di tipo piezoresistivo, costituito da un ponte di Wheatstone le cui resistenze sono diffuse su un chip di silicio.

Trasmettitore di pressione con sensore in ceramica e segnale calibrato, compensato e amplificato. Vengono forniti con uscita in corrente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Campo di misura: 1-1.6 - 2.5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 60 - 100 bar; 0-400; 0-600 millibar

Connessione: attacco filettato 1/2" gas o separatore sanitario a membrana in acciaio inox AISI 316, DN-SMS-CLAMP-

FLANGE

Alimentazione: 11 - 34VDC. Uscita: 4 - 20 mA - 0.5V.

Temperatura: 0 - 80 ° C. Per temperature più alte, elettronica separata

Custodia: acciaio inox AISI 304

Parti a contatto con il fluido: acciaio inox AISI 316

Sovrapressione: 2 volte il campo di misura

Grado di protezione: IP 65

Tempo di risposta: < 4 ms (assestamento); 150 ms (accensione)

Sensore di misura: piezoresistivo per campi ≤ 1,6 bar; ceramico per campi > 1,6 bar.

Precisione: ± 0.5 f.s.

















Dimensioni in mm				
Н	Ø d ₂			
140	G 1/2" B	48		



DN	Dimensioni in mm					
DN	ØG	Н	ØD	Ød ₆	ØDm	b
25	RD 52 x 1/6	152	63	45	26	48
32	RD 58 x 1/6	152	70	49.5	35	48
40	RD 65 x 1/6	152	78	55	41	48
50	RD 78 x 1/6	152	92	67.5	41	48



DN	Dimensioni in mm				
DN	Н	ØD	ØDm	b	
25	148	RD 52 x 1/6	26	48	
40	150	RD 65 x 1/6	35	48	
50	152	RD 78 x 1/6	40	48	



DN	Dimensioni in mm				
DIN	Н	ØD	ØDm	b	
1 ½"	148	50	35	48	
2"	148	64	40	48	


















Dimensioni in mm				
Н	ØD	Ø d ₂	b	
172	40	G 1/2" B	33	

Certificati:

Certificazione dei materiali

Certificazione di conformità

Certificazione MOCA (materiali oggetti a contatto con alimenti - su richiesta)

Certificato di taratura (elenco di valori singoli misurati; 5 punti di misura)

Informazione per l'ordine:

Modello/Campo scala/Attacco al processo/Parti/Certificati